

Znalec a odhadce : ing Zdeněk Sádlo
Kluky 188, 398 19
č.t. 777 647 359
sadlos@post.cz

Znalecký posudek

Číslo 055956/2025 (095/016/2025)

Ve věci: určení obvyklé ceny motorového vozidla **MERCEDES-BENZ Actros**,
vin **WDB96340610145105**



Zadavatel: JUDr. Ing. Pavla Fabiana - insolvenčního správce
Marešova 304/12
Brno 602 00
IČO: 71470948

Počet stran:18

Datum zadání: 26.5.2025

Datum ke kterému jsou stroje oceněny: 13.6.2025

Počet vyhotovení: 2 (1x elektronicky)

Znalecký posudek je vypracováno dle zákona č. 151/1997Sb. /zákon o oceňování majetku/ a zákona č. 36/1967 Sb. /zákon o znalcích a tlumočnících/ ve znění pozdějších předpisů. Dále jsem využil obecně platné zásady pro vypracování znaleckých posudků, např. Znalecké standardy vydané Ústavem soudního inženýrství - VUT Brno, metodických pomůcek a platných ceníků.

1. Zadání

Úkol (otázky):

Zadavatelem je znalci zadán úkol:

Provedte výpočet obvyklé ceny motorového vozidla, ke dni prohlídky.

2. Výčet podkladů

Osvědčení o registraci vozidla č. HU989055 a OVR- UBC787753 příloha č.1

Výpis registru CEBIA příloha č.3

Technická prohlídka a foto ze dne 13.6.2025 za účasti zástupce provozovatele

Technická dokumentace včetně platných ceníků

Skutečnosti sdělené provozovatelem

Katalogy, internetové stránky

další zjištěné skutečnosti

3. Nález

3.1 Identifikace vozidla

Značka a typ vozidla	MERCEDES-BENZ, ACTROS
Druh vozidla/ kategorie	NÁKLADNÍ AUTOMOBIL/ N3
Tovární označení a výrobce	KSDM3BT21AXA030
Výrobní číslo	WDB96340610145105
Rok výroby/ uvedení do provozu	20.3.2017
Motor nr. , výkon motoru	330kW/1600, 12809ccm
Druh a rozměr pneumatiky	Přední 315/60 R 22,5- zadní 295/55 R 22,5
Registrační značka vozidla	- (dle TP 6P55312)
Příslušenství	-
Provozovatel vozidla	Yovanny Investment, s.r.o. IČO: 24262161
Počet předchozích majitelů	0
Počet km dle výpisu STK	více než 870tis
Údaje na vozidle s údaji v dokumentaci	souhlasí

3.2 Údaje o opravách:

Na vozidlo bylo vyrobeno 27.2.2017, uvedeno bylo do provozu v roce 20.3.2017. Po dobu provozu byly provedeny běžné opravy a servis, servisní kniha nebyla předložena. Základní servis byl prováděn prostředky provozovatele, údržbu prováděl autorizovaný servis Mercedes-Benz, pro údržbu byly používány originální díly. Pravidelné prohlídky STK jsou uvedeny v příloze č.2.

Vozidlo bylo prověřeno v registru CEBIA, v průběhu provozu nedošlo k poškození vozidla.

3.3 Mimořádná výbava:

druh,typ	ks	výchozí cena	stáří / tech.stav	časová cena
Nezjištěna				

3.4 Prohlídka a fotodokumentace vozidla

Prohlídka a základní fotodokumentace stroje byla provedena dne 13.6.2025 za účasti provozovatele. Nákladní automobil je odstaven v areálu na adrese Kostelní 658, 434 01 Most. Vozidlo je odstavené delší dobu (cca rok), bez provedení základních kontrol a základního servisu neprovozuschopné. Stroj je provozně znečištěn, identifikační znaky jsou čitelné. Je vybitá baterie, diagnostiku/km/chybová hlášení nelze načíst, viditelná povrchová koroze ránu, poškozené plasty pod motorem...

Vozidlo bylo provozováno pro pracovní činnosti v dálkové dopravě, pro střední a středně těžké zatížení. Dále drobná poškození laku karosérie od větví, interiér vozidla znečištěný, provozní poškození.


Fotodokumentace z prohlídky, identifikace str.

Celkový ohled na stroj







Identifikační znaky



Detaily





Další podrobnější fotodokumentace je uložena u zpracovatele.

3.5 Popis technického stavu jednotlivých skupin:

skupina	posouzení zda, technický stav odpovídá stáří a době provozu	Technický stav [%]	poznámka
Motor (25) Převodovka (11) Přední náprava a řízení (12) Rám (8) Zadní náprava (10)	odpovídá	0	

Kabina s výbavou (34)	odpovídá	-2	Poškození krytů, poškozené lakování kabiny, zrcátek a nástavby od větví, znečištění/poškození interiéru
-----------------------	----------	----	---

Zdokumentování stavu vozidla ke dni poslední TK 03.05.2024, č. CZ-3515-24-05-0019

Brzdový ventil (vyfukovací část) je nadměrně znečištěný olejem z kompresoru Povrchová koroze/oxidace vzduchojemu, která nemá vliv na jeho těsnost nebo spolehlivost.

Poškození zasklení (praskliny, neprůhledné nebo poškrábané sklo) o velikosti nejvíce 1/3 výšky průhledné části zasklení, které se nachází v poli výhledu řidiče směrem dopředu, mimo vymezenou část stírané plochy čelního skla nebo poškození o velikosti menší než 20mm, které se nachází ve vymezené části stírané plochy čelního skla.

Na vozidle je kryt kola/blatník uvolněný nebo poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění nebo funkci.

Stupátko nebo schůdky u vozidla poškozeny, avšak tato závada nemá vliv na spolehlivost nebo bezpečnost.

3.6 Pneumatiky:

Výchozí cena pneumatik prvomontáže : (315/60 R 22,5 a 295/55 R 22,5 – prémiové značky)

$$\text{CNPP} = 6 \times 9800 = 58800,- \text{ Kč}$$

Dle on-line ceníku Bohnenkamp a porovnání s internetem

Pneumatiky na vozidle

pneu	LP	PP	LZ	PZ
typ	KUMHO	KUMHO	FORTUNE	FORTUNE
Rozměr, označení	315/60 R22,5	315/60 R22,5	295/55 R 22,5	295/55 R 22,5
druh	KXS10	KXS10	Dvojmontáž	Dvojmontáž
Výchozí cena pláště [Kč]	9000,-	9000,-	8000,-	8000,-
Technická hodnota [%]	10	10	10	10
Časová cena [Kč]	900,-	900,-	1600,-	1600,-

Celkem časová cena pneumatik na vozidle před poškozením CČPV₁ = 5000,- Kč

3.7 Použitá literatura

Znalecký standard číslo I/2022 – VUT Brno Ústav soudního inženýrství

Zákon č.151/1997Sb. , o oceňování majetku – nakladatelství CERN 2013

4. Posudek

4.1 Způsob ocenění

Metody použité při stanovení tržní hodnoty/obvyklé ceny

Ocenění posuzovaného vozidla je provedeno v souladu se zákonem č. 151/1997 Sb. v platném znění a s jeho prováděcí vyhláškou, vyhl. č. 488/2020 Sb.

Pro stanovení tržní hodnoty je využito metodiky Znaleckého standardu č. I/2022 Oceňování silničních a zvláštních vozidel.

Tržní hodnotou se ve smyslu ust. § 2 odst. 4 zákona o oceňování majetku rozumí „odhadovaná částka, za kterou by měly být majetek nebo služba směněny ke dni ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím, a to v obchodním styku uskutečněném v souladu s principem tržního odstupu, po náležitém marketingu, kdy každá ze stran jednala informovaně, uvážlivě a nikoli v tísní. Principem tržního odstupu se pro účely tohoto zákona rozumí, že účastníci směny jsou osobami, které mezi sebou nemají žádný zvláštní vzájemný vztah a jednají vzájemně nezávisle.“

4.2 Stanovení hodnoty tržní vozidla

4.2.1 Výpočet základní amortizace

Doba provozu – DP = 9 let včetně

$$ZAD = 85\%$$

Určeno dle TP- datum uvedení do provozu je 20.3.2017

Počet ujetých km PKM = 870450 km ke dni poslední TK

Základní amortizace za počet ujetých km nezohledněna, stav vozidla je právě úměrný době provozu.

Základní srážka za počet ujetých km dle znaleckého standardu I/2022 – 0,08% na každých 1000 km do, u vozidel kategorie N3 pro dálkovou dopravu. Vzhledem k neznámému počtu ujetých km k datu ocenění bude základní amortizace rovna době provozu.

Základní amortizace **ZA = 85%**

4.2.2 Zbytková užitnost redukovaného vozidla

skupina	Výchozí užitnost VU[%]	Základní amortizace ZA [%]	Přirážka/srážka PS +/-[%]	Zbytková užitnost ZU [%]	Poměrní díl PD _s [%]	Poměrná zbytková užitnost PZU _s [%]
Motor (25) Převodovka (11) Přední náprava a řízení (12) Rám (8) Zadní náprava (10)	100	85	0	13	66	9,9
Kabina s výbavou (34)	100	85	-2	5	34	5,0
					ZU_{RV} [%]	14,9

$$PTHS_1 = \frac{VU \cdot (100 - ZA) \cdot (100 + PS) \cdot PDS}{1\,000\,000}$$

4.2.3 Hodnota výchozí vozidla HNv [Kč]:

Hodnota výchozí vozidla HNv = 98000eur

Tj. 2414000,- Kč bez DPH při kurzu 24,64 ke dni 6.7.2025

Pramen, ev. zdůvodnění:

Vozidlo shodného provedení s vozidlem oceňovaným se již nevyrábí nahrazeno je modelem Actros5.

Na trhu v ČR jsou obchodní pobídky, vozidla se běžně obchodují za cenu o 15-25% nižší než je ceníková.

4.2.4 Hodnota výchozí pneumatik prvomontáže HNpp [Kč]:

Hodnota výchozí pneumatik prvomontáže :

$$HNpp = 58800,- \text{ Kč}$$

Dle on-line ceníku Bohnenkamp a porovnání s internetem

Zdůvodnění: pro základní cenu provomontáže zvolena prémiová značka

4.2.5 Hodnota časová pneumatik vozidla $H\check{C}_{pv}$ [Kč]:

Skutečnost zjištěná na vozidle.

$$H\check{C}_{pv} = 5000,- \text{ Kč}$$

4.2.6 Hodnota časová mimořádné výbavy vozidla $H\check{C}_{mv}$ [Kč]:

Mimořádná výbava nebyla zjištěna.

4.2.7 Hodnota časová vozidla $H\check{C}_V$ [Kč]:

Hodnota výchozí vozidla	HN_V	2414000,- Kč
Hodnota výchozí pneumatik provomontáže	HN_{pp}	58800,- Kč
Hodnota výchozí redukovaného vozidla	HN_{RV}	2355200,- Kč
Zbytková užítost redukovaného vozidla	ZU_{RV}	14,9%
Hodnota časová redukovaného vozidla	$H\check{C}_{RV}$	350942,- Kč
Hodnota časová pneumatik vozidla	$H\check{C}_{pV}$	5000,- Kč
Hodnota časová mimořádné výbavy	$H\check{C}_{mV}$	x
Hodnota časová vozidla	$H\check{C}_V \dots$	355942,- Kč
Hodnota časová vozidla po zaokrouhlení		355900,- Kč

$$\check{C}asová \text{ cena vozu } H\check{C}_V = ZU_{RV} \cdot (HN_V - HN_{pp}) + H\check{C}_{pV} + H\check{C}_{mV}$$

4.2.8 Cena obvyklá vozidla COB [Kč]:

Koeficient prodejnosti

$$KP = 0,8$$

Pramen, ev. zdůvodnění:

Koeficient prodejnosti (KP) se zjišťuje analýzou tuzemského trhu opotřebovaných věcí v době ocenění (příloha č.4). Vychází se z jednotlivých realizovaných transakcí u věcí porovnatelného provedení s oceňovanou věcí.

Koeficient prodejnosti vyjadřuje poměr mezi cenou prodejní věci porovnatelného provedení a věcí oceňovanou a její odpovídající užitnou hodnotou, vyjádřenou hodnotou časovou věci porovnatelného provedení.

A vzhledem k nezbytnému servisu před opětovným uvedením do provozu.

$$\begin{aligned} \text{Obvyklá cena} \quad \mathbf{COB} &= H\check{C}_v \times KP = 355900 \times 0,8 \\ &= 284720,- \text{ Kč} \end{aligned}$$

Po zaokrouhlení je ... 284700,-Kč

5. Zdůvodnění

Ocenění bylo provedeno na základě dokladů doložených zadavatelem a informací dohledaných znalcem. Prohlídka byla provedena. Počet ujetých km a informace o servisu vozidla jsou dle vyjádření provozovatele a zjištěných dat.

Při ocenění lze vycházet z prodejních transakcí, na trhu je dohledatelný dostatečný počet obchodních transakcí, vozidla mají obvykle najeto méně km.

Pro uvedení do provozu je nezbytné provedení základního servisu a kontrol STK.

6. Závěr

Odpovědi na otázky:

1. Provedte výpočet obvyklé ceny motorového vozidla ke dni prohlídky.

Na základě provedeného ocenění, v souladu s odůvodněním, lze obvyklou cenu vozidla k datu ocenění stanovit na ... 284700,- Kč

slovy: dvěštosmdesátčtyřisedmset korun českých

pozn. cena je uvedena bez DPH

V Klukách dne 13.7.2025

Zdeněk Sádlo

Přílohy:

číslo. 1 Technický průkaz č. HU989055

číslo. 2 výpis STK

číslo. 3 výpis CEBIA

číslo. 4 Podklady pro odvození KP realizované obchody

Znalecká doložka:

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Praze ze dne 18. 12. 2018 čj. Spr. 4027/2018, z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady motorových vozidel zapsaný v seznamu znalců a tlumočnicků vedeném Krajským soudem v Praze. Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 055956/2025 (095/016/2025) znalečné a náhradu nutných nákladů účtuji dle přiložené faktury.

V Klukách dne 13.7.2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
D.1. Tovární značka, D.2. Typ, varianta, verze														
MERCEDES-BENZ, 963-4-A, KSMD3BT21, A060C1GED														
D.3. Obchodní označení														
ACTROS														
E. Identifikační číslo vozidla (VIN)														
WDB96340610145105														
I. Druh vozidla														
NAKLADNÍ AUTOMOBIL														
Hmotnost (kg): F.1. Největší technicky přípustná / F.2. Povolená / G. Provozní / F.3. Soupravy														
18 000/18 000/8 147/44 000														
P.1. Zdvihový objem [cm ³] P.3. Palivo														
12 809.0 NM														
S.1. Počet míst k sezení S.2. Počet míst k stání														
2 0														
T. Nejvyšší rychlost [km·h ⁻¹] Z. Razení převodovky														
90 AUT														
R. Barva														
ZELENA														
H. Platnost DO														
19. Spojovací zařízení														
TRIDA G50-X														
Jiné záznaky														
EHS/ES/EU Č. 627/2014C														
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

GPF 5312



EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ
OSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA. ČÁST II.
(TECHNICKÝ PRŮKAZ)

Permiso di circolazione. Parte II. • Registreringsattest. Del II. • Zulassungsbescheinigung. Teil II. • Registreerimistunnistus. Osa II. • Άδεια κυκλοφορίας. Τεχνική Ενότητα. Μέρος II. • Teestus clarithe. Parte II. • Registrācijas apliecība. II. daļa • Registrācijas liudzimas. II. daļa • Forgalini engedély. II. rész • Certifikat la Registratzijoni. L-ii. Parte • Kentekenbewijs. Deel II. • Dowód Rejestracyjny. Część II. • Certificado de matrícula. Parte II • Osvědčenie o evidenci. Část II. • Prometno dovoljenje. Del II. • Reķisterintitidustus. Osa II. • Registeringsbeviset. Del II. • Свидетельство за перепродажа. Часть II. • Partea II a Certificatului de Immatriculare • Prometna Dozvola Certificat d'immatriculation II.

ČESKÁ REPUBLIKA

UH 989055

60070

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTRACI	
B. Datum první registrace vozidla: 20.03.2017 A. Registrační značka vozidla 6P55312 C.2.1. a C.2.2. Vlastník (příjmení a jméno nebo obchodní jméno) MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES CZECH REPUBLICA S.R.O. řčč 63997240 C.2.3. Adresa poskytovatele DAIMLEROVA 2296/2, PRAHA, CHODOV, 149 00 C.1.1. a C.1.2. Provozovatel (příjmení a jméno nebo obchodní jméno) DUVENBECK LOGISTIK S.R.O. řčč 25202201 C.1.3. Adresa poskytovatele VOLOUCHY 398, VOLOUCHY, VOLOUCHY, 338 26 V ROKYCAMY dne 20.03.2017 Podpis Vozidlo převedeno – oshlámeno (na koho, kam)	Datum první registrace vozidla v ČR: 20.03.2017 A. Registrační značka vozidla 6P55312 C.2.1. a C.2.2. Vlastník (příjmení a jméno nebo obchodní jméno) MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES CZECH REPUBLICA S.R.O. řčč 63997240 C.2.3. Adresa poskytovatele DAIMLEROVA 2296/2, PRAHA, CHODOV, 149 00 C.1.1. a C.1.2. Provozovatel (příjmení a jméno nebo obchodní jméno) YOANNY INVESTMENT, S.R.O. řčč 24262161 C.1.3. Adresa poskytovatele BULHARSKA 996/20, PRAHA, VRŠOVICE, 101 00 V MOST dne 28.03.2018 Podpis Vozidlo převedeno – oshlámeno (na koho, kam)
A. Registrační značka vozidla 6P55312 C.2.1. a C.2.2. Vlastník (příjmení a jméno nebo obchodní jméno) AGRO LEASING J. HRADEC S.R.O. řčč 60851252 C.2.3. Adresa poskytovatele SLÁDKOVA 309, JINDŘICHŮV HRADEC JINDŘICHŮV HRADEC II, 377 01 C.1.1. a C.1.2. Provozovatel (příjmení a jméno nebo obchodní jméno) YOANNY INVESTMENT, S.R.O. řčč 24262161 C.1.3. Adresa poskytovatele BULHARSKA 996/20 PRAHA, VRŠOVICE, 101 00 V BÍLINA dne 19.10.2022 Podpis Vozidlo převedeno – oshlámeno (na koho, kam)	A. Registrační značka vozidla C.2.1. a C.2.2. Vlastník (příjmení a jméno nebo obchodní jméno) C.2.3. Adresa poskytovatele C.1.1. a C.1.2. Provozovatel (příjmení a jméno nebo obchodní jméno) C.1.3. Adresa poskytovatele V dne Podpis Vozidlo převedeno – oshlámeno (na koho, kam)

ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY

DNE 20.03.2017 BYLO VYDÁNO ORV Č. UAB02301.

DNE 28.03.2018 BYLO VYDÁNO ORV Č. UAT160697-ZMĚNA PROVOZOVATELE

DNE 21.09.2022 BYLO VYDÁNO ORV Č. UBC787567.

DNE 21.09.2022 BYLA PROVEDENA ZMĚNA: VLASTNÍK SHODNÝ S PROVOZOVATELEM.

DNE 19.10.2022 BYLO VYDÁNO ORV Č. UBC78753.

POUČENÍ

1. Osvědčení o registraci je veřejná listina.

2. Osvědčení o registraci musí být bezpečně uloženo. Ztrátu nebo zničení osvědčení o registraci je jeho držitel povinen neprodleně ohlásit věcně příslušnému orgánu státní správy.

3. Zápisy do osvědčení o registraci smí provádět jen oprávněná osoba.

4. Osvědčení o registraci se předkládá příslušným orgánům při provádění úkonů ve vztahu k vozidlu nebo na jehož výpisu.

OSVĚDČENÍ O TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA			
Přel do: 20.3.2018 Tech. prohlídka provedena dne: 13.03.2020 C. protokol: 10-1-1011	Přel do: 13.03.2021 Tech. prohlídka provedena dne: 13.03.2020 C. protokol: 10-1-1011	Přel do: 3.10.2024 Tech. prohlídka provedena dne: 3.10.2023 C. protokol: 13-10-031	Přel do: Tech. prohlídka provedena dne: C. protokol:
Přel do: 19-03-2019 Tech. prohlídka provedena dne: 19.03.2018 C. protokol: 10-1-1011	Přel do: 26.04.2022 Tech. prohlídka provedena dne: 26.04.2021 C. protokol: 24-04-1256	Přel do: Tech. prohlídka provedena dne: C. protokol:	Přel do: Tech. prohlídka provedena dne: C. protokol:
Přel do: 16.03.2020 Tech. prohlídka provedena dne: 16-03-2019	Přel do: 5.05.2025 Tech. prohlídka provedena dne: 3.05.2022	Přel do: Tech. prohlídka provedena dne:	Přel do: Tech. prohlídka provedena dne:

TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA		ZMĚNA
K ZTP č. 8596-263 ES/EU č. a1*2007/46*0727		č. 1
1. Druh vozidla:	NAKLADNÍ AUTOMOBIL	
2. Druh vozidla:	BC TAHAC NÁVESŮ	
3. Kategorie vozidla:	N3	
D.1. Tovární značka:	MERCEDES-BENZ	
D.2. Typ:	963-4-A	
Varianty:	KSDM3BT21* Verze: A060C1GED*	
D.3. Obchodní označení:	ACTROS	
E. Identifikační číslo vozidla (VIN):	WDB96340610145105	
3. Výrobce vozidla:	DAIMLER AG, STUTTGART, SRN	
4. Výrobce:	DAIMLER AG	
5. Typ:	OM471LA.6-12	
P.2. Max. výkon (kW) / P.4 ot. (min ⁻¹):	330/1 600	
P.3. Palivo:	NM	
P.1. Zdvih. objem (cm ³):	12 809	
V.9. Předpř. EHK (EN 6):	Předpř. EHS/ES/EU 6: 627/2014C	
V.7. CO ₂ (g km ⁻¹):		
V.8. Korigovaný součinitel absorpce (m ⁻¹):		
6. Výrobce:		
7. Druh (typ):		
8. Výrobní číslo (v dalším stupni):		
H. Barva:	ZELENA	
9. Počet míst: - celkem: 2 S.1 - k sezení: 2 S.2 - k stání: 9 - úložek:		
10. Maximální zatížení středů (kg):		
12. Celková (mm): - délka: 6 157 13 - šířka: 2 500 14 - výška: 3 712		
M. Rozvor (mm): 3 700 15. Rozměry kolné plochy (mm) - délka: 16 - šířka:		
G. Pevnost hmotnosti (kg): 8 147		
F.1. Nejvyšší technický přípustný / F.2. povolená hmotnost (kg): 18 000/18 000		
N. Nejvyšší technicky přípustná povolená hmotnost na nápravu (kg): N.1, N.2, N.3, N.4		
7 500/7 500; 11 500/11 500		
17. Nejvyšší statické zatížení spojovacího zařízení (závěs/čepice) (kg): T 9 853		
O.1. Nejvyšší technicky přípustná povolená hmotnost připojeného vozidla (kg): - brzděného:		
O.2. - nebrzděného:		
18. Nejvyšší technicky přípustný / F.3. povolená hmotnost jízdní soupravy (kg): 44 000/44 000		
19. Spojovací zařízení - druh a typ: TRIDA G50-X		
L. Počet náprav - z toho poháněných: 2 - 1 ZADNÍ		
Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4...): - rozměry (mm) (zobrazeno = 227)		
20.1 22.5x9.00; 315/60 R 22,5 154/--- G		
21.2 22.5x9.00; 295/55 R 22,5 ---/145 G [2]		
22.3		
23.4		
T. Nejvyšší rychlost (km.h ⁻¹): 90		
24. Brzdy (A/C/D/E): - provozní: - ABS: - parkovací: - edlehdávací:		
U. Vnější tlak vozidla (kPa) (A): U.1 - stojícího / U.2 ot. (min ⁻¹): 101/1 200 U.3 - za jízdy: 80.0		
25. Spotřeba paliva - předpis E: 26 - při rychlosti (km.h ⁻¹):		
27. P.100 km ⁻¹ :		
D. Poměr výkon/spotřeba (kW.kg ⁻¹):		
28. Retarder:		
29. Řazení převodů (MANU/AT): AUT 30. Hydropon:		
Další údaje viz část DALŠÍ ZÁZNAMY:		
ZÁZNAM O SCHVĚLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA		
Níže podepsaný potvrzuje, že vozidlo byla schválena technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích (v případě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, nebo schválení jednotlivého vozidla v dalším stupni, je třeba uvést číslo vozidla). Pokud se jedná o opakování schválení vozidla, č. schválení se nepřevádí.		
Vozidlo: č. schválení	27.02.2017	Česká republika s.r.o. Datum: 27.02.2017 149 45 45 - Chodov 48024562 Ověřte nápis a podpis oprávněné osoby
Schválení v dalším stupni: č. schválení		Ověřte nápis a podpis oprávněné osoby veřejná technická podoba
DALŠÍ ZÁZNAMY		
*D.2 Varianta - celé označení: KSDM3BT21AXA030 *D.2 Verze - celé označení: A060C1GEDSJXX *V.9: 627/2014C; EURO VI		
Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb. s výjimkou: - předepsaný tlak v pneumatikách je uveden jen v návodu k obsluze vozidla.		
Zápis alternativních pneumatik: Přední náprava: 22,5 X 9,00; 315/60 R 22,5 Řadní náprava: 22,5 X 9,00; 295/60 R 22,5 (2)		

Příloha č.2

1/4

STK č. 3515 Tel.: +420 777 490 855 E-mail: info@stkzlatniky.cz	9. Název provozovatele: AR auto s.r.o., C 72714 u Městského soudu v Praze Sídlo firmy: Průmyslová 1208, 27101 Nové Strašecí Adresa provozovny: České Zlatníky 87, 43401 Obrnice	IČO: 26129205 DIČ: CZ26129205
--	---	----------------------------------

**PROTOKOL č. CZ-3515-24-05-0019
o technické prohlídce**

Druh TP: pravidelná	Rozsah TP: plný	ID: 119751519
1. VIN (č. karoserie):	WDB96340610145105	
2. Registrační značka a symbol státu:	6P55312 CZ	
4. Stav počítáče ujeté vzdálenosti (km):	870450	5. Kategorie vozidla: N3
Tovární značka:	MERCEDES-BENZ	Druh vozidla: NÁKLADNÍ AUTOMOBIL
Obchodní označení (typ):	ACTROS	Datum první registrace: 20.03.2017
Typ motoru:	OM471LA.6-12	Číslo ORV (dokladu): UBC787753

Měření emisí provedla SME č. 55.08.01 dne 02.05.2024, č. protokolu CZ-550801-24-05-0020

6. ZÁVADY ZJIŠTĚNÉ NA VOZIDLE:

LEHKÉ (A) (počet závad)	4
1.1.7.2.1	Brzdový ventil (vyfukovací část) je nadměrně znečištěný olejem z kompresoru.
3.2.1.2	Poškození zasklení (praskliny, neprůhledné nebo poškrábané sklo) o velikosti nejvíce 1/3 výšky průhledné části zasklení, které se nachází v poli výhledu řidiče směrem dopředu, mimo vymezenou část stírané plochy čelního skla nebo poškození o velikosti menší než 20 mm, které se nachází ve vymezené části stírané plochy čelního skla.
6.2.10.2.1	Na vozidle je kryt kola / blatník uvolněný nebo poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění nebo funkci.
6.2.8.1.1	Stupátko nebo schůdky u vozidla poškozeny, avšak tato závada nemá vliv na spolehlivost nebo bezpečnost.
VÁŽNÉ (B) (počet závad)	0
NEBEZPEČNÉ (C) (počet závad)	0
Poznámky:	



S3515-24-05-0019

Příloha č.3



VIN: WDB96340610145105
cz.cebia.com

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	5000892655
Datum aktivace kuponu:	13. 07. 2025 19:51:05
Platnost do:	12. 08. 2025 19:51:05

1. Základní údaje o vozidle

 Mercedes-Benz	VIN WDB96340610145105		
	Tovární značka MERCEDES-BENZ	Model ACTROS	Typ karoserie taháč
	Druh vozidla nákladní	Palivo nafta	Výkon 330 kW
	Objem 12808 cm	Datum výroby 27. 02. 2017	Datum 1. registrace 20. 03. 2017

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnocení získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoli.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není přibližně zaznamenána celá historie kilometrového nájedu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavem tachometru časový úsek delší než dva roky.



Příloha č.4



Mercedes-Benz ACTROS 1845 MP4 STANDART, automatic, E6 ...

06/2017, 971 968 km **15 900 € (brutto)**

330 kW (449 PS) **392 205 Kč (brutto)**

Standardní jednotka traktor/návěs, Nafta,
Automatická

 (31)

93401 Levice, Dealer

Tahač Mercedes-Benz Actros 1845 LS Mega Low Deck

 Přidat do oblíbených  Porovnat

14 900 € ≈ 367 100 Kč

Kontakt s dealerem

Značka:	Mercedes-Benz
Model:	Actros 1845 LS Mega Low Deck
Typ:	tahač
První registrace:	2017-05-24
Najeto:	1 041 173 km
Netto hmotnost:	8 380 kg
Lokalizace:	Litva  Vilnius
Identifikační číslo dealera:	T78

1/13





 Zobrazit všechny fotografie

HANSETRAILER
YOUR BUSINESS PARTNER